

QUADRO DI PESATURA MOD.P01 (BARRE NON INCLUSE)



Quadro di pesatura.
N.b barre di pesatura non incluse da abbinare in base
alla propria esigenza in larghezza



QUADRO DI PESATURA MOD.P01 (BARRE NON INCLUSE)

Valutazione: Nessuna valutazione

Prezzo

[Fai una domanda su questo prodotto](#)

Descrizione Indicatore di pesatura per lavorare sia in modo manuale (l'allevatore registra il peso dell'animale) che automatico (viene registrato il peso senza l'azione dell'allevatore) - 3 livelli di precisione di pesatura: precisa - standard - rapida - l'indicatore di pesatura P01 comprende 1 alimentatore a 220 volt e 1 uscita a 12 volt o 24 volt per il collegamento del cavo d'alimentazione su batteria 12 o 24 volt codice SA1001621 - abbinare la barra di pesatura a seconda della propria necessità

Unità nella scatola: 10